

Dossier de vente

Expertiseur
ADRIEN LAURY

Sélection Matériel

N° de parc **RVE25P010004**

Informations de bases

Marque * **KRYOLE**
Type * **KRR-013PF**
Année * **01/01/2020**
N° de série * **KR-V5-00462**

Immatriculation
Code de démarrage
Horamètre

Pas d'horamètre / Horamètre défectueux - Estimatif: 0

Type d'expertise

Dumper

Vue d'ensemble *

<p>Côté machine 1</p>  <p>1722511669322.jpg(186.37 Kb)</p>	<p>Côté machine 2</p>  <p>1722511679162.jpg(189.34 Kb)</p>	<p>Côté machine 3</p>  <p>1722511689043.jpg(260.95 Kb)</p>
<p>Côté machine 4</p>  <p>1722511698855.jpg(200.48 Kb)</p>	<p>Plaque constructeur</p>  <p>1722511563427.jpg(96.58 Kb)</p>	<p>Horamètre</p>  <p>1722511583575.jpg(123.71 Kb)</p>

Fonctionnement

Moteur: fonctionnement et démarrage	OK			
Moteur: aspect, fuites, pièces manquantes	OK	Batterie		
Circuit de charge / démarrage	OK	Chargeur		
Direction (jeu, pivots)	OK	Jeux mineur		
Frein de service	OK			
Frein de parking	OK			
Articulation(s)	OK			
Rotation Benne	OK	Pas de rotation		

Usure

Usure pneus / chenilles / billes	Neuf: 25%			
----------------------------------	-----------	--	--	--

Carrosserie / cabine

Tableau de bord (préciser le nombre de Km et prendre une photo)	OK	 
Capot	OK	  
Châssis	OK	
Eclairage (phares, clignotants , plaque de feux, gyrophare)	OK	 

Specificités / Accessoires / Sécurité

Test d'arrêt d'urgence /Coupe-batterie	OK	 
--	----	---

Numéro d'agence *

1527

Numéro Emplacement stockage Parc

Sous preau

Accessoires

Chargeur.

Remarques générales

Jeux mineur à la direction. Usure des pneumatiques à 25 %.

Contrôle de l'expertise

Correspondances:

0 - Non-testé

1 - Epave

2 - Ne fonctionne pas

3 - Fonctionne avec problèmes majeurs

4 - Fonctionne avec problèmes mineurs

5 - Fonctionne

Etat de la machine * 0 1 2 3 4 5

Moyen de transport

✓ Tautliner

Mode de chargement

✓ Chargement par chariot